Karta produktu: Amperomierz cęgowy 0...1000 A RMS, 4...20 mA = 0...1000 A, 10-30 VDC, wyposażone w kabel z wtyczką ODU (8-polowe) do urządzeń przenośnych

Kod produktu: 0554 0519



Warianty produktu

Indeks	Cena
Amperomierz cęgowy 0...1000 A RMS, 4...20 mA = 0...1000 A, 10-30 VDC, wyposażone w kabel z wtyczką ODU (8-polowe) do urządzeń przenośnych **0554 0519**	Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.

Opis produktu

Amperomierz cęgowy 0...1000 A TRMS, kable 3 m. Czujniki pasujące do DS 500 mobile, DS 400 mobile, PI 500, DP 510, LD 510.