

Karta produktu: FA 540 - czujnik punktu rosy do osuszaczy adsorpcyjnych 80...20°Ctd z certyfikatem, sygnał wyjściowy 4...20 mA (3-żyłowe przyłącze), gwint 5/8"



Kod produktu: 0699 0540 + Z699 0511



## Warianty produktu

Indeks

Cena

**FA 540 - czujnik punktu rosy do osuszaczy adsorpcyjnych 80...20°Ctd z certyfikatem, sygnał wyjściowy 4...20 mA (3-żyłowe przyłącze), gwint 5/8"**

**0699 0540 + Z699 0511**

Ceny produktów widoczne dopiero po zalogowaniu. Jeżeli nie posiadasz konta, zarejestruj się.